

ANEXO V

Foto 1 – Detalhe de pistões e polias no poço do elevador 1



Foto 2 – Detalhe de guia e infiltração já ocorrida no poço do elevador 1



Foto 3 – Detalhe de infiltração no poço do elevador 1



Foto 4 – Detalhe de guias e polias no poço superior do elevador 2



Foto 5 – Detalhe de guias e escada no poço superior do elevador 2

