



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Questionamentos da empresa:

- 1) Em algum dos locais possui sistema de hidrantes?
- 2) Em algum dos locais possui sprinklers?
- 3) Em algum dos locais possui sistema de vigilância? Se afirmativo informar o período e se é armado ou desarmado.
- 4) Em algum dos locais possui sistema de alarme de monitoramento protegendo todos os acessos?

Resposta:

Em resposta a seu pedido de esclarecimentos, o setor requisitante assim se manifestou:

1) Há hidrantes nos imóveis descritos nos itens 1.1 e 1.2 do projeto básico:

1.1 IMÓVEL 1: edifício de propriedade do TRESP, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro – Florianópolis/ SC. Prédio sede do TRESP.

1.2 IMÓVEL 2: edifício de propriedade do TRESP, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 157, Centro – Florianópolis/ SC. Edificação destinada aos Cartórios da Capital.

2) Não há sprinklers em nenhum dos locais.

3) Há sistema de vigilância desarmada, durante 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, nos três imóveis:

1.1 IMÓVEL 1: edifício de propriedade do TRESP, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro – Florianópolis/ SC. Prédio sede do TRESP.

1.2 IMÓVEL 2: edifício de propriedade do TRESP, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 157, Centro – Florianópolis/ SC. Edificação destinada aos Cartórios da Capital.

1.3 IMÓVEL 3: edifício de propriedade do TRESP, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro – Florianópolis/ SC. Prédio Anexo do TRESP.

4) Há sistema de alarme de incêndio e de monitoramento de imagens nos imóveis descritos nos itens 1.1 e 1.2 do projeto básico:

1.1 IMÓVEL 1: edifício de propriedade do TRESP, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro – Florianópolis/ SC. Prédio sede do TRESP.

1.2 IMÓVEL 2: edifício de propriedade do TRESP, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 157, Centro – Florianópolis/ SC. Edificação destinada aos Cartórios da Capital.

Atenciosamente,
Dilene Soares Tavares dos Anjos
Pregoeira